


wallas båtvärmare 1800 B

1976

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 Bruksanvisning | 7 Montering-skorsten |
| 2 Viktigt vid installation | 1803 / 1804 |
| 3 Bränslesystemet | 8 Felsökningsschema |
| 4 Typiska installationer | 9 Brännareservice |
| 5 Installation - Luftslangarna | 10 Elkopplingschema |
| 6 Montering-skorsten 1853 | 11 Reservdelsslista |

SPECIFIKATION

Driftspänning	12 V
Effektiförbrukning	0,65—1 A (8—12 W)
Värmeeffekt, max	1800 W (700—1800 W)
Bränsle	Lysfotogen WW
Bränsleförbrukning	0,1—0,21 l/h
Ventilationseffekt	70—120 m ³ /h



FUNKTION

- Brännare av förångningstyp.
- Elektrisk tändning med tändspiral.
- Inbyggd membranpump suger bränsle från separat tank till brännare, varifrån överskottsbränslet rinner tillbaka till tanken genom returslangen.
- Förbränningsluftfläkten tar förbränningsluften genom skorstenens yterkanal varigenom skorstenens däcksgenomföring, rökgasröret och värmarens överdel kyls effektivt. Förbränningsluften pressas in i brännkammaren där den blandas med bränslet och förbränningen sker under övertryck. Rökgasen trycks genom värmeväxlaren och rökgasröret ut genom skorstenens centrumkanal.
- Skorstenen är konstruerad för s.k. "balanserat drag", vilket gör förbränningen okänslig för tryckförändringar genom vindstötar eller fartvind o.dyl.
- Huvudfläkten tar in friskluft genom ett särskilt ventilationsluftintag, blåser den förbi värmeväxlaren och via fördelningsspjället ut i varmluftslangen till båtens olika utrymmen.
- Brännkammaren, värmeväxlaren och skorstenen är av rostfritt stål.

BRÄNSLET
HETER
ESSO BLÅ



ALLMÄNT

Wallas — varmluftvärmaren är baserad på en ny typ av förångningsbränningare för fotogen som ger fullständig förbränning med låg ljudnivå och låg strömförbrukning. Denna förångningsbränningare är känslig för följande arter av felaktig användning, som resulterar i oren förbränning och andra driftstörningar.

- Felaktig fotogenkvalitet, kondens eller föroreningar i bränslet
- Felinstallation av returslang / tankarrangemanget så att returbränslet ej fritt kan rinna tillbaka till tanken
- Tanken är överfyld så att tankluftningen blir tillämpat
- För kort tändning eller för låg batterispänning resulterande i att lågan ej slår ut ordentligt
- För tidig avstängning eller omställning till delefekt
- Upprepade startförsök med stängd skorsten
- Avbrytning av huvudström innan värmaren nedkyllts

BRÄNSLE

Lysfotogen (kvalitet WW) — andra bränslearter absolut förbjudna

START

- Ställ strömbrytaren "BURNER" (värme) i "ON"-läge (gröna lampan tänds)
- Ställ effektregleringsratten i max-läge
- Tryck in startknappen ca 60 sek.
- Röd "Heat" lampa bör tända inom 3—4 min indikerande start av värmaren
- Svag värme känns efter 5 minuter, full värme efter 20—30 minuter
- Om värmarens röda lampa ej tändt inom 5 min, — tryck in startknappen på nytta 60 sek.

EFFEKT-REDUCERING

Effektregulatorn får ej vridas ned innan röda lampan har tänts

STOP

Värmaren får efter starten ej slås ifrån på OFF innan den har blivit ordentligt uppvärmd (ca 10 min) så att efterkyllningstermostaten håller fläkten igång tills värmaren blivit nedkyld

HUVUDSTRÖM-BRYTAREN

Får absolut ej slås ifrån under drift förrän fläkten efter frånslagning stoppar själv.

ÖVERHETTNINGS-SKYDDET

Överhettningsskyddet, — röd knapp för återställning under utblåsningsdelen, — slår från bränslepumpen om luftcirkulationen blockeras. Överhettning kan uppstå när det ena utloppet är helt stängt, eller om friskluftintaget är stängt.

EFFEKTREGLERING

Uppvärmningseffekten reduceras med effektregulatorn varvid fläkhastigheten och bränslefelufttillförseln till brännaren minskas. Kortvarigt brännkammarljud omedelbart efter snabb neddragning kan förekomma.

TERMOSTAT

Regleringen och effektomställningen kan också ske automatiskt med termostat som då kopplar mellan max effekt och reducerad effekt (effektregulatorns inställning)

KALL VENTILERING

För ventilering med kallluft ställs strömbrytaren "VENT" i läge ON, varvid grön lampa tänds. Ventilationseffekten kan regleras med effektregulatorn.

VÄRME-FÖRDELNING

Värmeflödets fördelning mellan de två slangutloppen inställes med fördelningsspjället i utloppet. För omställning fräkoppla spjällåsningen genom axiel utdragning / intryckning av spjällspaken.

START-SVÄRIGHETER

- a) Vid låg batterispänning underlättas starten genom att starta båtmotorn varvid generatorn laddar
- b) Kontrollera att:
 - Huvudströmmen är påslagen
 - Att bränslet ej är slut (pumpen smattrar)
 - Att skorstenen ej är stängd
 - Att serviceluckorna på värmaren är helt stängda
- c) Se felsökningsschema

**PLACERING AV
VÄRMAREN**

Placerar värmaren så att den är lätt åtkomlig för service och helst vänd med den större snäpplåsförsedda serviceluckan utåt. I nödfall kan brännservice också göras genom den mindre runda serviceluckan på motsatt sida.

**TANKEN OCH
BRÄNSLE-
RETURSLANGEN**

Se till att:

- a) bränslenivån i tanken alltid ligger under värmarens botten (även under krängning)
- b) bränslereturslangen alltid har oavbrutet fall utan fickor och svackor (bildar vätskelås) till tanken.
- c) tankluftlingen är alltid fri och ovanför bränsleytan (även under krängning)

**LUFTFLÖDET GENOM
VÄRMAREN FÄR EJ
STRYPAS FÖR MYCKET**

Observera begränsningar för luftslangarrangemang och slanglängder, — se installationsanv. — luftslangarna. Värmaren blir speciellt känslig för slangmotståndet och överhettas lätt när den ena av de två varmluftsutgångarna är stängd eller när friskluftsgången är slangansluten och ej fri.

Mycket korta dubbla slangar kan å andra sidan sänka varmluftens temperatur för mycket. Detta kan avhjälpas genom förlängning av slangarna eller genom att stänga det andra utloppet delvis med utgångsspjället.

**STORA
VÄRMEFÖRLUSTER
— ISOLERING**

Värmeförlusterna kan bli stora i långa slangar genom kalla utrymmen.

Slangarna måste då isoleras, — se installation — luftslangarna.

Man bör också beakta att oisolerade och otäta båtkabiner har ofta så stora värmeförluster att ingen ordentlig och behaglig uppvärmning kan nås utan isolering av kabinväggar och ytor med t. ex. isolerande väggbeklädnad, gardiner m. m.

FRISKLUFTINTAG

Med 100 % genomventilation (all friskluft utifrån) uppnås maximal torknings- och ventilationseffekt.

Med 100 % returcirculation (all friskluft återtas från kabinutrymmen) uppnås maximal uppvärmningseffekt. Speciellt i större båtar med stort värmebehov rekommenderas sådan värmareplacement att värmaren kan dra sin friskluft från kabinutrymmen när friskluftsventilen eller annan öppning ut från värmarerummet stängs.

BATTERIANSLUTNING

Anslutningsledningarna från kontrollpanelen till batteriet skall vara tillräckligt kraftiga, med ledningsarea som i mm^2 motsvarar ledningarnas längd i meter; t. ex. $0 - 1.5 \text{ m} = 1.5 \text{ mm}^2$, $1.5 - 2.5 \text{ m} = 2.5 \text{ mm}^2$ osv.

Kontrollpanelen ansluts till värmaren genom inkoppling av kontrollkabelns stickkontakt till värmarens kontaktplint under serviceluckan. Stickkontakten skall säkras och läsas fast genom åtdragning av kontaktskruvarna i kontaktplinten.

**SKORSTENS-
ANSLUTNING**



Ytterst viktigt är att det ej förekommer något läckage mellan inre rökgasröret och brännsluftinsugningskanal vid anslutning (ev. slanganslutning) till skorstenen.

På skorsten typ 1853 måste strömningsavlänkningsringen absolut vara påsatt för att undvika en strömningskortsutslutning i själva skorstenen.


**VID START OCH
PROVNING AV
VÄRMAREN**

Observera att serviceluckan skall vara stängd och hela värmarelådan tät för att värmaren skall kunna starta och brinna sotfritt.


Kontrollera att vekkoppsmuttern vid bränslereturslanganslutning under värmarebottnet är hårt åtdragen (medsols) med fingarna. (Får ej spänna med verktyg.) En efteråtdragning skall göras efter första förbränning.

**VIKTIGT**


1. Bränslenivån i tanken måste alltid (även under krängning) ligga under värmarens bottennivå.
2. Bränslereturslansen måste alltid ha fall till tanken utan svackor eller flickor, som orsakar vätskelås.
3. Tankluftningen måste alltid (även under krängning) vara fri och ovan bränsleytan. Fyll ej tanken för högt.
4. Endast ren lysfotogen, kvalitet WW tillåten som bränsle.
5. Kontrollera att bränslesugrörrets plastför längning inne i tanken passar Er tank.
6. Värmaren startar och brinner endast med helt sluten och tät låda, serviceluckan måste vara helt stängd.


**INSTALLATION
I MOTORBÅTAR**


Värmaren monterad hängande i skarndäck och får friskluft fritt från sittbrunnen.


**INSTALLATION
I MOTORRUMMET**

Ifall annan placering ej är möjlig och värmaren installeras i motordrummet bör ventilationsluften tas utifrån för att undvika insugning av ev. avgas eller bränsleångor från motorn. Friskluftintagsanslutning sker med huv 1805, slang 1817 och friskluftventil 1812 eller 1805 + galler. Slangen 1817 så kort och rak som möjligt. Båda utloppen skall slängaslutas, ett får icke stängas.


**IDEALISK INSTALLATION
I SEGELBÅTAR**

Värmaren under akterdäck i häckrummet, skorstenen alternativt i akterspegeln eller vid sidan om sittbrunnen. Friskluftintag genom ventil eller öppning i sittbrunnen och öppning i stickkojsväggen för effekthöjande returluftcirkulation.


KABININSTALLATION

Montering t. ex. in i garderoben blir lösningen om värmaren ej rymmer i aktern eller om maximal uppvärmlningseffekt eftersträvas. Friskluftintag med ventil 1812 tex. genom taket. Luftintagsomställningen friskluft / returluft genom stängning / öppning av garderob.

**MED TVÅ Ø 90 mm
UTGÅNGSSLANGAR**


Max. slanglängd är 8 & 8 meter med helt raka slangar och fritt friskluftintag.
Max. längden reduceras med ca 1,5 m för varje skarp / tvär slangböjning.

Stor skillnad i slangarnas längd är ofördelaktig. Om t. ex. den ena slangen är 6 m och för den andra behövs bara 1 m, rekommenderas förlängning av den kortare slangen med en slinga.

FRISKLUFTANSLUTNING

Fri friskluftsugning utan slanganslutning rekommenderas.
Med slutet slanganslutning (motorrumsläpp) genom anslutningshuv 1805 Ø 120 mm slang och intagsventil 1812 reduceras utgångsslangarnas längd till max. 4 & 4 m.


När värmmaren är monterad i slutet rum (garderob eller fack), behövs minst ca 100 cm² intagsöppning ut. Intagsventilens min. öppning är Ø 10 cm.


**MED ENDAST EN Ø 90 mm
UTGÅNGSSLANG**

Max. slanglängd är ca 4 m med rak slang, max. 2 m med kraftigt böjd slang.
Med större slanglängd (motstånd) får det andra utloppet ej stängas helt med utgångsspjället. För stor strypning orsakar överhettning.

**DÅ ENDAST
DET ANDRA UTGÅNGSUTTAGET
UTNYTTJAS**

får friskluftintaget ej slanganslutas (följden är överhettning).
Varmluftslangen måste med endast en utgång kopplas till det undre utloppet, — endast det övre bör stängas.



**OBS. SLANGARNAS
VÄRMEFÖRLUSTER
— ISOLERING**

Med långa varmluftsslangar i kalla utrymmen kan värmeförlusterna bli stora.


Slangarna måste då isoleras, — alternativt med

- a) — Ø 95 / 135 mm styrox rörhälpor
- b) — med "Armaflex" svampgummirör, Ø 120 mm
- c) — genom att använda färdigt isolerad dubbelslang, typ 1847


SIDMONTERING





UPPHÄNGNING I RÖKGASGENOMFÖRINGEN




1853 RÖKGASGENOMFÖRINGEN





RÖKGASGENOMFÖRINGEN

- (3) Distanshylsorna kapas till 50 mm — däckstjockleken.
Däcket t.ex. 11 mm, — hylslängd = 35 mm.
- (4) Tätas med gummikitt.



INDIKATION							FELSÖKNINGSSCHEMA			
Rökebildning (från rökgasutloppet)	STARTAR EJ (ingen värme)	STARTAR DALIGT	LJUDER-SOTAR	GER DALIG VÄRME	STANNAR UNDER GANG	ÖVERHETNINGSSKYDDDET UTLÖSER (slår av pumpen)	ÖVAMNT GANG- OLJUD	BRÄNSLE RINNER UT	FELORSAK	ATGÄRD
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skorstenen slängd — skyddshuven sätter på	— ta av skyddshuven
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Huvudströmbrytaren inte påkopplad — batteriet urladdat	— kontrollera att strömmen är på och fläkten går
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bränslet slut, — augelangen drar luft	— kontrollera tanken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Serviceluckan öppen, — värmarelådan ej helt tät	— kontrollera att värmarelådan är helt tät slutet
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bränslepumpen fungerar ej — pumpkontakterna (under bakellitkåpa) oxiderade	— slå pumpen försiktigt — om detta ej hjälper, — rengör pumpkontakterna
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Värmeväxlären vattenfyld genom skorstenen	— sug vattnet från värmeväxlären med slang genom inre skorstensröret
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bränslereturten till tanken förhindrad — returslangen har ej kontinuerligt fall till tanken — tanklunningen läppt, — tanken fyld för högt — tanken / bränslenivån för högt placerad — tilltäppning i returslangen / anslutningarna	— se installationsinstruktioner för bränslesystemet
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dålig tändning — för kort glödning (startknappsnedtryckning) — för låg batterispänning	— tändningen underlättas genom att starta motorn och ladda batteriet under startförsöket
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— strömkabeln till värmarens kontrollpanel för klen	— min. 2 x 1,5 — 4 mm ²
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— Tändelementetspiralen igensatt eller har sjunkit	— se brännare-service
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brännaren igensatt — orsak kan vara; — bränslereturten till tanken förhindrad — fel fotogenkvalitet (gammal eller oreng fotogen, kristalfotogen mm mm abo förbjuda) — upprepade för korta startförsök, eller för tidig fränslagning innan lågan hunnit slå ut — köring med för låg batterispänning — huvudströmbrytaren har slagits läran under drift — startförsök med stängd skorsten eller öppen service-lucka eller olåt värmarelåda	— rengör brännkammaren och flammspridaren. Byt vid behov tändelement, packningar och veksats — se brännkammar-service
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— strömningsavslänkningsringen på skorsten 1853 ej påmonterad	kontrollera rökgasgenomföringen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— läckage mellan yttre / inre rökgasslanganslutningar	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Överhettningsskyddet har löst ut Värmaren överhettas — luftcirkulationen blockerad — andre utloppet helt stängd med utloppsspärr och slangmotståndet i det öppna utloppet för högt — friskluftintaget / intagsventilen stängt	— Återställ överhettningsskyddet, (röda knappen under utloppet) — öppna det stängda utloppet något — se slanginstruktioner
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feilaktigt påmonterad brännare / vekkopp — vekkoppen ej ordentligt på plats — packningar tätar ej	— kontrollera monteringen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— vekkoppens bärmutter ej åtdragen	— kontrollera att brännaren ej är igensatt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— brännkammarens övre asbestställning tätar ej	— se brännare service
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Veksatsen feljusterad — vektytan för högt packad — vektytan för lågt packad	— se brännare service vekpackningar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tändelement feljusterat — för högt — för lågt	— se brännare service räkt glödspiralthöjd ca 3 mm från vektytan
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avbrott i tändelementet	— byt nytt tändelement
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rökgasrörets förlängningsanslutningar ej tätta — inre röret lossnat eller annat läckage	— kontrollera anslutningarna och att brännaren ej är igensatt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Höga värmeföruster i varmluftslangerna — långa dubbla slangar i kalla utrymmen orsakar stora värmeföruster	— isolera slangarna med 95 / 135 mm styrox isolatorer eller använd färdigt isolerade slanger typ 1847 — eller "Armaflex" — anordna returcirkulationen så att värmaren tar som friskluft redan uppvarmd kabinluft.

FÖR SERVICE OCH INSPEKTION

- Öppna inspektionsluckan (nedre sidlucka — på andra sidan rund lucka)
- Lossa bränslerörret (3) genom muttern (10)
- Lossa vekkopen (2) genom vriddning av muttern (5) motsols ånda upp. vekkopen faller nu ner.

BRÄNNAREN

- Om flammpridaren (1 c) nerifrån sett verkar igensattad.
- Lossa brännaren genom att vrida stödbenen (8) åt sidan, varefter brännaren dras bort.
- Öppna bränkkammaren genom att lossa övre flänsen och botten (1 b)
- Rengör brännaren och se till att alla hål öppnas
- Vid kraftig sotning rengör också pannrören ovanför brännaren

VID ÅTERMONTERINGEN SE TILL ATT

- Övre asbestpackningen (11) blir helt tät (fuktas lätt med vatten vid behov)
- Att innercylindern (1 a) kommer rätt, tätare hålraden uppåt
- Att innercylindern (1 a) tätar mot asbestpackningen i brännarebottnet (1 b)

VEKJUSTERING OCH BYTE


- Kontrollera att veksatsens asbestplatta ligger ungefärlt plant med vekkopens flänsnivå när den öppnas
- Om veklynen ligger i fel höjd, om den den ovala stabilisatorringen fästs eller om veklen verkar ojämnm eller igensatt, skall den bytas
- Ta bort gamla vekarna och placera i vekkopens botten först en 6–7 mm tjock hålveke och sedan övre vekatsen (13) med asbestplatta och stabilisatorring överst. (1801–152/1)
- Den riktiga vekpackningshöjden visar ritningen (14) nedan.

TÅNDELEMENT, JUSTERING OCH BYTE


- Kontrollera att tändspiralens (12) underkant ligger plant med dess packnings (12) underkant, ca 3 mm ovanför den nerstickande brännarebottenträgans underkant och ca 3 mm över veklynan
- Justera höjden vid behov och byt hela elementet om det är deformerat eller igensatt
- Tåndelementet lossas försiktigt med knivblad, som ansätts vid styrfistilen
- Vid byte av tåndelement rekommenderas också byta av packningar under och ovan densamma

ÅTERMONTERING

- Ihoplätt bränkkammaren och påmontera tåndelement i styrfistilen
- Insätt bränkkammaren och säkra med stödbenen (8)
- Insätt vekkopen och styr den försiktigt in på styrfistinen
- Vrid spilkroppen (4) medsols tills bränkkammaren pressats upp så att packningarna tätar.
- Påköppla bränslerörret (3) med muttern (10) och kontrollera att ledningarna till, a) tåndelement, b) tändindikeringkontakten i brännarebottnet samt c) elterkyllingstermostaten kommer på plats.
- Kontrollera att alla packningar tätar (luftläckage i bränkkammarspackningar orsakar omedelbart driftstörningar och sotning).
- Stäng serviceluckan och dra åt bärmuttern (5) hårt med fingrarna (åtdragning med tång abs. förbjudet)




PRINCIPSHEMA




	Reservdels nr
P	Bränslepump
M	Fläktmotor
RG	Tänddelement
RC	Effektregleringsmotstånd
T 1	Efterkyllningstermostat
T 2	Överhettningsskydd
S 1	Tändindikeringsskontakt
F	Störningsskydd (ej i värmare med störskyddad AEG fläktmotor)

KONTROLLPANEL MONTERING




Ytmontage

Infällt montage

KOPPLINGSSCHEMA
KONTROLLPANEL

En ev. kabintermostat kopplas till kontrollboxen med $2 \times 0,70 - 1,5 \text{ mm}^2$ kabel. Termostaten fungerar så att den kopplar mellan max. effekt och reducerad effekt (= effektregulatorns ställning)

VÄRMARE



drag åt kontakttskruborna
för fastläggning
av stickkontakten
kontrollkabelns
stickkontakt

Batterianslutningsledningarna måste vara tillräckligt kraftiga:

Ledningslängd

0 — 2 m

3 m

5 m

Ledningstvärtsnitt

$2 \times 1,5 \text{ mm}^2$

$2 \times 2,5 \text{ mm}^2$

$2 \times 4 \text{ mm}^2$

En egen separat huvudströmbrytare för värmaren är att föredra då strömmen till värmaren ej får brytas förrän värmaren efter frånslagningen kylts ner i ca 10 min.

BRÄNNAREDELAR	1801—100	Bränsleslang
	—110	Tankanslutning för jeepdunk
	—120	Bränslepump typ SU
	—1201	— sats ventiler
	—1202	— insugspipa
	—1203	— ansl. pipornas hållarering
	—1204	— kontakt sats & mekanism
	—1205	— ändkåpa av bakelit
	—130	Bränslerör med muttrar (mellan pump och vekhållare)
	—135	Bränslefilter — sinterbronsonsats med O-ring
	—137	Bränslefilterhus
	—150	Vekhållarekopp
	—154	Spillkopp — bärmutter
	—159	Undre bärbricka med gummipacking för spillkopp
	1801—151	Glödelement med 2 klingeritpackningar
	—152	Veksats med asbestskiva & stab. ring
	—153	Teflonstuds
	1801—161	Brännarebotten med tändindik. kontakt
	—162	Brännkammare — innercyylinder
	—163	Brännkammare — yttercyylinder
	—164	Övre asbestpackning Ø 95 mm
	—166	Brännkammare — hållarebultar M6 — med muttrar / par
	—1661	Stödben för dito
	—169	Silikongummitpackning för inre rökgaskanalgenomf.
	1801—170	Fläktmotor Electrolux med trumhållare t.o.m. värmare nr 7350
	—171	Fläktmotor AEG fr.o.m. värmare nr 7351
	—175	Fläkttrumma
	—176	Brännluftfläktihjul
	—177	Övre trumaxellager
ELEKTRISKA KOMPONENTER	1801—591	Anslutningskontakt i värmaren
	1802—592	Stickkontakt på kabel
	1815—B	Förlängningskabel med kontakter 4 m
	1801—193	Överhettningsskydd
	—194	Efterkyllningstermostat
	—1941	Hållarefjäder för dito
	—195	Störningsskydd
	—199	Glödelement / termostatledningar med kontakt / par
	1802—491	Vippomkopplare 1-pol. "VENT"
	—492	Vippomkopplare — 2-pol. "BURNER"
	—292	Starttryckknapp
	—293	Signallampa, röd
	—294	Signallampa, grön
	—391	Effektregl. potentiometer
	—392	Shuntmotstånd för dito
	—4911	Ratt för effektregulator
VÄRMARELÅDA	1801—040	Insugsgaller
	—031	Utlöppsspjällhus med spjälf och vred
	W—014	Stor servicelucka med snäplås
	—013	Stor servicelucka med skruvar
	W—016	Rund servicelucka med centrumskruv
	—015	Rund servicelucka med skruvar
	—012	Värmarens övre mantelplåt
	—011	Sats upphängnings & monteringsjärn & bultar
	—050	Sats plåtskruvar för värmarelådan
	1808—01	Spjälrvred för utlöppsspjället & 1808
RÖKGASGENOMFÖRING	1834—01	Basgummitpackning för skorsten 1803 & 1804
	—02	Sats monteringsbultar & distanshylsor för skorsten 1803 & 1804
	1804—03	Skruvlock för skorsten 1804
	1853—01	Basgummitpackning för skorsten 1853
	—02	Sats mellanplatta, skruvar & distanshylsor för 1853
	—03	Skyddshuv för 1853
	—05	Strömningsavlänningsring för 1853
	—06	Ytter spårtätningsgummiring för 1853
	1813—3	Sats skruvar och slangklämmor för rökgasslanganslutningar
	1813—50	50 mm förlängningsringsats för
		50 mm däcksgenomföringsrörslängning



SERVICE I SKANDINAVIEN

FINLAND - ÅBO

wallas-marin oy

Universitetsgatan 12 A
20110 Åbo 11
tel. 921 / 21 330
telex 62 - 360 wamar sf

SVERIGE - STOCKHOLM

wallas-marin ab

Regeringsgatan 78
111 39 Stockholm
tel. 08 / 10 22 00, 10 23 00
763 736 0845

SVERIGE - VÄSTKUSTEN

Telfa-Jabsco Ab

Box 12030
Karl Johansgatan 160
402 41 Göteborg
tel. 031 / 42 01 60
telex 20045

DANMARK - HESINGØR

Carsten Raffel a/s


Badevej 2
3000 Helsingør
tel. 03 / 21 92 22
telex 41181 - Raffel Dk

NORGE - OSLO

Telmo Control a/s

Klingenbergg. 7
Boks 1512 Vika, Oslo 1
tel. 42 33 23

Lager & service:
Østerdalsgt. 17, Oslo 5
tel. 67 28 47
telex 16855



1801 Värmaren, — levereras med bränsleslangar
tankslutning och monterings tillbehör.

1802 Kontrollpanel för yt- eller infällt montage med
4 m kabel med anslutningskontakt till värmaren.

1803 Standardtyp av skorsten i rostfritt stål med lätt
påskruvbar avstängningshuv. (rek. för segelbåtar)

1804 Högre, väl stänkvattenskyddad specialskorsten
utan avstängningshuv. (rek. för motorbåtar)
specialskorsten för "fritt däck".

1805 Friskluftslanganslutningshuv för Ø 120 mm slang.
1806 Extra fördelningsspjäll för mer än 2
varmluftslutningspunkter.

1807 Kabintermostat, — stegstyr värmaren 40/100 °C.
1808 Utblåsningsventil i Ø 90 mm slang.

1809 Friskluftslutningsventil, stängbar och
stänkvattenskyddad.

1810 Ø 42/60 mm böjlig aluminium rökgassslang.

1811 Ø 90 mm varmluftslang.

1812 Ø 120 mm friskluftslang.

1813 Ø 10 l (20 l) portabel bränsleund.

1814 Ø 90 mm varmluftslang.

1815 Ø 120 mm friskluftslang.

1816 Ø 120 mm friskluftslang.

1817 Ø 120 mm friskluftslang.

1818 Ø 120 mm friskluftslang.



BÅTVÄRMARE - RIKTPRISLISTA 1976

Båtvärmare, typ 1800 B

Riktpriser fr.o.m 1.1.-76

Detaljnr	Benämning	Exkl. moms	Inkl. moms
1801	Värmare med installationsdetaljer	kr 1.490,-	kr 1.753,-
1802	Kontrollpanel med 4 m kabel	225,-	265,-
1853 H	Däcksgenomföring med huv, standardutförande	280,-	329,-
1803	Däcksgenomföring, äldre utförande utan huv	250,-	294,-
1804	Däcksgenomföring, demonterbar	493,-	51,-
1805	Friskluftanslutningshuv	85,-	100,-
1808	Fördelningsspjäll	137,-	161,-
1810	Termostat	85,-	100,-
1811	Inblåsningsventil	38,-	41,-
1812	Däcksventil för friskluft, stängbar	104,-	122,-
1813	Rökgassslang, böjlig, Ø 60/42 mm	36,-	42,-
1813/3	Monteringssats för rökgassslang	15,-	18,-
1814	Varmluftslang, Ø 90 mm	25,-	29,-
1815	Förlängningssladd för kontrollpanel, 4 m	76,-	89,-
1816	Varmluftslang, Ø 70 mm	21,-	25,-
1817	Friskluftslang, Ø 120 mm	36,-	42,-
1821	Bränsletank, 5 liter	30,-	35,-
1822	Bränsletank, 10 liter	34,-	40,-
1823	Bränsletank, 20 liter	38,-	45,-
1824	Bränsletank, 10 liter, låg	109,-	128,-
1861	Inblåsningsventil, vridbar	25,-	29,-
1869	Förminskning, Ø 90/70 mm med slangklämma	18,-	21,-
1800/S	Servicesats (vekar och tändspiral)	15,-	18,-

Wallas-värmen levereras förpackad som grundsats i kartong innehållande:

- 1801	Värmare med inst. detaljer		
- 1802	Kontrollpanel med 4 m kabel		
- 1853 H	Skorsten med huv		
- 1 st	Servicesats		
- 1 st	Handbok med installations & bruksanvisning och garantisedel		
	Pris för komplett grundsats	kr 1.995,-	kr 2.347,-

120	Varmvattenberedare	kr 585,-	kr 688,-
	Backventil till föregående	30,-	35,-

Alla leveranser sker fritt vårt lager i Stockholm, exklusive emballage och i enlighet med Allmänna Leveransbestämmelser "NL-70".

Emballage debiteras till självkostnadspris och återtages ej.

Vi förbehåller oss rätt att ändra priser och specifikationer utan föregående notis.

1800

Behållas av ägaren

GARANTIKORT — KONTROLLUPPGIFTER

12029 *

Värmaretyp	Nr	Leveransdatum
Aterförsäljare / leverantör		
Installerad i		
Installerad av		
Ägares namn		
Ägares adress		
Datum	Ägares underskrift	

Installationsinspektion - kontrollera följande före användning:

- 1 att bränslereturledningen har fall till tanken utan fickor / svackor
- 2 att tanken är riktigt placerad, luftad och ej för högt fyllt
- 3 att bränslet är av riktig kvalitet, ren, blå lysfotogen, kvalitet WW
- 4 att brännaren är riktigt på plats, och åtdragen (räfflad mutter under värmarobottnen) och efterspänd efter den första eldningen. (skall vara hårt åtdragen med fingrar, verktyg / tång får ej användas)
- 5 att värmarelådan och serviceluckan är tätt slutna och att skorstenen ej är stängd vid start
- 6 att strömningsavlänkningsringen sitter riktigt på 1853 skorsten (se instr. sida 6)
- 7 att rökgasslanganslutningarna är tätta

wallas-marin ab

Regeringsgatan 78 111 39 Stockholm Tel. 98 - 10 22 00

Till wallas-marin ab

1800

GARANTIKORT — KONTROLLUPPGIFTER

12029 *

Värmaretyp	Nr	Leveransdatum
Aterförsäljare / leverantör		
Installerad i		
Installerad av		
Ägares namn		
Ägares adress		
Datum	Ägares underskrift	

Installationsinspektion - kontrollera följande före användning:

- 1 att bränslereturledningen har fall till tanken utan fickor / svackor
- 2 att tanken är riktigt placerad, luftad och ej för högt fyllt
- 3 att bränslet är av riktig kvalitet, ren, blå lysfotogen, kvalitet WW
- 4 att brännaren är riktigt på plats, och åtdragen (räfflad mutter under värmarobottnen) och efterspänd efter den första eldningen. (skall vara hårt åtdragen med fingrar, verktyg / tång får ej användas)
- 5 att värmarelådan och serviceluckan är tätt slutna och att skorstenen ej är stängd vid start
- 6 att strömningsavlänkningsringen sitter riktigt på 1853 skorsten (se instr. sida 6)
- 7 att rökgasslanganslutningarna är tätta

Detta kort skall insändas omedelbart efter installation eller övertagande av värmare i ny båt till wallas-marin ab,
Regeringsgatan 78, 111 39 Stockholm



GARANTI

för båtvärmare typ 1800

wallas-marin ab ikläder sig ett års garanti enligt NL-70 för tillverknings- och materialfel samt förbindar sig att avhjälpa sådana fel. Garantin omfattar även arbetskostnader för utbyte av felaktiga delar hos wallas-marin ab eller av wallas-marin anvisad serviceverkstad. Garantitiden räknas från det datum varan lämnar vårt eller våra återförsäljares lager. Något annat indirekt ansvar eller skadeståndsskyldighet än fel i själva värmen åtages ej.

Vid reklamation skall försäljaren kontaktas och värmen skall sändas till wallas-marin ab, Regeringsgatan 78, 111 39 Stockholm eller av wallas-marin anvisad serviceverkstad.

Alla garantianspråk måste framställas före reparationsåtgärden vidtas. Anspråk som framställs först efter reparation eller efter utgången av garantitiden beaktas ej. Garantireparationer utföres hos wallas-marin eller av wallas-marin anvisad serviceverkstad. Om kunden fordrar reparation hos sig / i sin båt debiteras för resekostnad och för resetid.

Garantin omfattar inte:

1. Fel förorsakade av felaktig montering såsom felflagda bränslerör eller tank, läckage i anslutningar / värmarelåda eller felaktiga ingrepp eller förändring i montering eller värmare.
2. Fel förorsakade av att installationskontroll och åtdragning av brännare efter första eldning ej har gjorts.
3. Fel förorsakade av oriktig användning såsom fel bränsle, tanken fyld för högt, värmen körd med stängd rökgashuv, öppen låda eller om huvudströmmen avbrutits eller spänningen gått ner under drift eller om luftströmmen genom värmen strypts eller värmen har tagit in vatten genom skorstenen.

Insändes till

wallas-marin ab

Regeringsgatan 78

111 39 Stockholm